


1 案件位置図



2 現況



延焼危険の高い木造トタン張り家屋の密集地帯



故障した消火栓



住宅地火災跡。



腐食した水槽車のシャシフレーム