

車いす工房 "Dilshod"



車いす工房内部:  
天井のシートが破れて、雨漏りの原因となっている



車いす工房内部:  
天井からの雨漏りにより、工具類の老朽化も進んでいる



車いす工房内部:  
日中でも工房内は、薄暗い状態が続く



車いす工房外観:  
建物全体の老朽化が著しい

## ヒッサー障害児寄宿舎学校



寄宿舎学校外観:  
屋上の老朽化により、雨漏りが続いている



寄宿舎学校外観:  
雨漏りを防ぐためには、屋上全体の修理が必要な状態にある



寄宿舎学校内部:  
学校内部では、いたるところに雨漏りが見られる



寄宿舎学校温室外観:  
旧ソ連が崩壊した後、温室の修繕は全く行われていない



寄宿舎学校温室内部：  
温室の内部も、放置されたままである