

エーヤワディー地域、カンター村



1. 土質調査 カンター村の土は殆どが粘土



2. 住民ミーティングで事前に補修方法について説明



3. リーダー研修



4. 住民研修 土のうに中詰めする土は粘土を利用



5. 施工現場



6. 施工現場 コンクリート施工



7. 施工現場



8. 施工現場



9. 現在では住民のみでコンクリート施工含め
道路補修工事が可能になった



10. エーヤワディー地域長の視察



11. 施工前



12. 施工後



13. 施工前



14. 施工後 道路補修後自転車通行が可能となった。

カレン州、ユカワレイ村



15. リーダーミーティング



16. 施工現場



17. 施工現場



18. 地域開発局 局長の現場視察



19. 土のうによって嵩上げされた道路の側面



20. 土のうによって嵩上げされた道路



21. 施工前



22. 施工後



23. 橋/施工前



24. 橋/施工後



25. コミュニティによって開催された道の完成式



26. コミュニティによって開催された道の完成式

以上