

(a) アルビル市バハール地区ハンダ小学校 増築工事



敷地に白線を引いたところ
(7月11日撮影)



研究所の検査に合格した建設資材
(ブロック、砂、砂利)
(7月11日撮影)



基礎掘削工事完了
(7月16日撮影)



基礎工事の鉄筋組立完了
(7月27日撮影)



基礎部分のつなぎ梁打設作業
(8月17日撮影)



1階通路柱打設作業および1階教室組積工事完了(8月25日撮影)

(b) ダスティハウレア郡アラブカンド村小学校 増築修復工事



増築する敷地に白線を引いたところ
(7月19日撮影)



基礎掘削工事作業
(7月31日撮影)



ひびが入った壁の補強作業
(8月11日撮影)



ひびが入った箇所補強後、上からコン
クリートを塗装した (8月16日)



増設部分の基礎をコンクリートで
固める作業完了 (8月21日撮影)



トイレ修復のため、新しく購入した
トイレ (8月24日撮影)

(c) シャクラワ郡シャウイス村ペイマン小学校 増築工事



増設サイト：写真後方のプレハブ校舎
を移動し、校舎を増設する
(7月13日撮影)



プレハブ校舎移動後の増設サイト
(7月15日撮影)



検査に合格した建設資材の砂と砂利
(7月17日撮影)



4教室を増設する場所に白線を引く
(7月22日撮影)



基礎掘削作業
(8月8日撮影)



基礎をコンクリートで固める
(8月23日撮影)

(d) シャクラワ郡シサワ村小学校 増築修復工事



業者に引き渡した増築サイト(写真手前)
(7月12日撮影)



増築サイトの基礎掘削工事完了。
(7月25日撮影)



電気配線補修のため、壁掘削作業実施
(7月27日撮影)



基礎鉄筋敷設作業完了
(8月10日撮影)



基礎打設工事完了後の乾燥作業
(8月20日撮影)



基礎組積作業
(8月25日撮影)

(e) シャクラワ郡バセルマ地区ガラワンホワロ村小学校 修復工事



業者へ事業地が引き渡された校舎外観
(8月28日撮影)



業者へ引き渡された事業地の校舎中庭
(8月28日撮影)



修復前に教室の状態を確認
(8月28日撮影)



修復前に壊れている教室ドアの状態を
確認 (8月28日撮影)

(f) シャクラワ郡シナワ村小学校 建設工事



建設サイトとの境目に白線をひく
(7月12日撮影)



更地整備作業
(7月18日撮影)



基礎掘削工事完了
(7月27日撮影)



鉄筋組立と設置作業
(8月18日撮影)



コンクリートを入れる作業
(8月18日撮影)



基礎打設工事完了
(8月20日撮影)


(g) アルビル市バダワ地区シャウネム小学校 増築工事



業者へ引き渡された増築工事サイト
(7月13日撮影)



工事のために一時的に取り除かれたフェンス
(写真左の中央部分) (7月14日撮影)



研究所の検査に合格した建設資材（鉄棒）
(7月17日撮影)



トイレ増築場所に白線を引いたところ
(7月26日撮影)



増築する教室の基礎掘削作業完了
(8月4日撮影)



トイレ増築の基礎をコンクリートで固める
作業完了 (8月25日撮影)