

【写真資料】(ア) イラク北部小学校改築事業

団体名：ピースウィンズ・ジャパン

事業名：イラク北部小学校改築事業および学校運営能力向上トレーニング事業

(a) アクレ郡ギルダセン地区ベビーナヴァ村小学校



校舎前景



倉庫がないため、教室でストーブや
教材等を保管している



天井の穴からは雨漏りするので、
それを止めるため、布を入れている



教室不足対応のため、教室を壁で2つに
区切って使用（写真はその内の1つの教室）



村人により作られた先生用トイレ（生徒は
トイレのたびに自宅に戻らなければならない）



天井にできた隙間を黒板でふさいでいる

【写真資料】(ア) イラク北部小学校改築事業

団体名：ピースウィンズ・ジャパン

事業名：イラク北部小学校改築事業および学校運営能力向上トレーニング事業

(b) アクレ郡ギルダセン地区シーブラザン村小学校



学校の前景



基礎工事がされていないため、
床にはひびが入っている



窓ガラスが割れているが、新しい窓ガラスに
かえることができないため段ボールを入れている



天井が壊れ、倒壊の危険がある



水道設備はないため、タンクの水で手を洗う生徒



小学校唯一のトイレ（写真右）（写真左側にもう
1つのトイレがあったが倒壊してしまった）

【写真資料】（ア）イラク北部小学校改築事業

団体名：ピースウィンズ・ジャパン

事業名：イラク北部小学校改築事業および学校運営能力向上トレーニング事業

（c）アルビル郡ダラトゥ地区ダラトゥ町ダスタン小学校



学校内の様子
（壁の塗装がはげ、ひび割れも目立つ）



つなぎ部分のひび割れがひどく、
倒壊の危険がある



教室のドアの破損（このドアの割れ目辺りを持っていたとき、突然強風が教室の窓から入りドアが閉まってしまい、大けがをした生徒がでている）



教室不足対応のため、現地教育局から提供を受けたプレハブ教室 5 棟



校庭に行く際に生徒が使う階段であるが、
ひび割れがひどく倒壊の危険あり



生徒用の手洗いと水飲み場