


事業開始前写真



ナビール男子小学校：半壊のテントのテントがあるばかり



ナビール男子小学校：事業開始前の様子 子どもたちはこのテントで勉強している。



ジャングラン女子中学校：バラック小屋の教室 夏は暑く、冬は寒い



ジャングラン女子中学校：事業開始前の様子



ジャンگران女子中学校：事業開始前の様子



ダングラ女子小学校：事業開始前の様子



ダングラ女子小学校：教室として使用しているバラック



ダングラ女子小学校：壊れた境界壁で、危ない



ミリヤバンダ女子小学校： 事業開始前様子 校舎が地震で倒壊した後は、テントすらなく、子どもたちは近所の篤志家の家で勉強をしている



ミリヤバンダ女子小学校： 事業開始前様子



カチカキ女子小学校：事業開始前様子 コミュニティによって建てられた仮校舎があるが、生徒全員は入れない



カチカキ女子小学校： コミュニティによる簡素な仮校舎



ブッサ男子小学校：事業開始前様子



ブッサ男子小学校：事業開始前様子



ニカパニ男子小学校の仮校舎：つかえ棒のような柱で危なくて校舎に入れない



ニカパニ男子小学校：地震で倒壊したままの校舎





ニカパニ男子小学校：危ないので建物の中には入らず、外で勉強している生徒たち