

(a) アクレ郡ビジル地区ザンタ村小学校




校舎外観



ザンタ村小学校の子どもたち
(天井や壁に開いた穴から寒気が入り、コートを
着たまま学習している)




天井倒壊を回避するため、教室の中心にコンクリートブロックを積んでいる



基礎工事がされていないため、壁に大きな亀裂が入り、倒壊の恐れがあり、生徒の身が危険である



教室のドアが劣化し、ドアノブと鍵が破損している



壁と天井が接する箇所にできた穴を
ビニール（写真中央）でふさいでいる

(b) アクレ郡ギルダセン地区コンシホール村小学校



倉庫がないため、教室でストーブや灯油等を保管している



本校には3教室しかないため、教室の後方を棚で仕切って職員室として使用している



窓ガラスが割れているが、修繕予算がないため、代わりに段ボールなどを使用している



基礎工事がされていないため、壁に大きな亀裂が入り、倒壊の恐れがある



壁には亀裂が入り、屋根が木材と土でできているため、雨季になると雨漏りに悩まされる。また、天井にできた穴から毒蛇が入ることもある。



こちらの教室の窓ガラスは半分割れており、壁には亀裂が入っている