

事業開始前の事業地の様子



【写真 1】 穴を掘っただけのピットトイレ。ほぼ全ての村民がこのタイプのトイレを使用している。



【写真 2】 穴を掘っただけのピットトイレ。事業地は年間降水量が 2,000mm 程度と多雨で、し尿が流出するおそれがある。



【写真 3】 生育が悪いメイズ。連作や化学肥料の過剰投入によって、土壌劣化が起こっている。そのため農業の生産性は低い。



【写真 4】 故障した深井戸の写真。委員会組織や建設された井戸が脆弱で、維持管理ができなかった。



【写真 5】 事業地には井戸がないため、農畜産業や生活排水で汚染された河川水を生活用水として利用していた。不衛生で安全ではない水を利用するしか手段がなかった。



【写真 6】 水汲みをする子供の様子。子供や女性は日に何度も水汲みを行っており、子供の教育の機会や女性自身の時間を搾取されるリスクがある。