




管理棟：同病院は1924年に設立された。



X線棟の中廊下(左)、病院中央の渡り廊下(右)ともにスラブの劣化が顕著である。



手術棟外観：一般及び小手術室を含む。老朽化が進行している。



手術室入り口：渡り廊下より手術室への入り口。梁の部分の劣化が著しい。



手術室天井：天井が雨漏りにより剥がれている。衛生的な環境が保てない状況である。



整形外科手術棟：アフリカ開発銀行の援助で建設されたもの。



産科棟検診：産科棟の待合室で検診を待つ母親たち。



産科棟外観：設備の漏水、塗装の劣化が目立つ。