



### キントゥ堰の堤

高さがなく、水があっても十分な貯水  
ができない。雨季には水位が小道を越  
え、周辺の田畑を水浸しにしてしま  
う。



### 壊れた放水口

水がもれ出てしまい、貯水ができな  
い。写真は乾季のもので、水も枯れて  
いる。



### レーヤー水路

堰から下流の田畑へつながる水路。  
整備が不十分で周辺の田畑全体に配水  
できていない。





### 堰管理委員会のみなさん

堰管理委員会の会議の様子。

堰の修繕、基金等についてとりまとめる  
村の代表による自治組織。今回の事業に  
ついて話し合う様子。



### 堰周辺の村の様子



### 堰周辺の田畑の様子

乾季は水が枯れ、何もつくることができ  
ない。