



左は建設施工前の状況。
右は建設施工後の状況。
敷地が狭いために2階建
4教室を建設し教室不足
の問題は解決した。また、
待機児童も解消された。



施工前は2人掛用の机を
3名でしようしていた。
また、児童との後部間隔
も狭かったが、施工後
(写真右)は1人用の机
に代わり改善された。



施工前は教室内にトイ
レがあり男子児童が優先
していたため女子児童は
我慢をしてお腹を壊す児
童が多かったが、トイレを
教室の外に男女別々に
して問題は解決した。

