

事業開始前の事業地

公益社団法人 日本国際民間協力会



洪水により破損した井戸。



水質検査後に新設し完成した井戸。井戸は新設されたが事業地及び周辺地域は水中のヒ素濃度が高く水質改善が必要である。



ヒ素対策フィルター配布にあたって、使用方法に関する講義。今後、村人による安全な飲み水の確保と持続可能な水資源の維持管理を行う必要がある。



フィルター使用状況のモニタリング



水・衛生及び井戸の維持管理・改修に関するワークショップ



小麦収穫後の畑。夏季は作物を育てる農家が少なく、次の小麦作付期まで放置される畑も多い。そのため、野菜の在庫が逼迫する冬季は価格が上昇する。



地域に自生するモリンガの木。葉は栄養価が高く、種子からとれる油は隣国インドでは美容にも使われている。