



管理棟:第二次世界大戦中の1938年に傷痍軍人用の病院として、設立された。



手術棟:建物の老朽化が進行し、雨漏りが激しい。



手術棟内部:衛生的な環境が確保できない。



女性病棟:築60年が経ち、老朽化が著しい。
雨漏りと木造トラスの傷みが目立つ。




産科病棟:保健省により改修工事が行われた。



男性病棟:劣化が進んでいるが、トラスが鋼製であり、女性病棟よりは程度が軽い。



小児病棟:診察風景



病院敷地内:入院患者の付添い家族が多い。