

埋設場所：パ口郊外 畑 整理番号：P06 宅地入口左側

埋設日：2012年12月22日 掘出日：2013年1月27日



・掘削状況



・設置状況



・埋戻状況



・掘出状況

日当たり状況：良
土壌の湿気：低

土壌表面は乾燥気味だが、10cm以下の部分は若干湿っている。

埋設場所：パロ郊外 畑 整理番号：P07 P06の下。のぼり坂のコーナー。リンゴの木の間。
埋設日：2012年12月22日 掘出日：2013年1月27日



・掘削状況



・設置状況



・埋戻状況



・掘出状況

日当たり状況：良
土壌の湿気：低

1日中日当たり良好。
土壌はP06より乾燥している。

埋設場所：パコ郊外 畑 整理番号：P08果樹園の中
 埋設日：2012年12月22日 掘出日：2013年1月27日



・掘削状況



・設置状況



・埋戻状況



・掘出状況

日当たり状況：良
 土壌の湿気：低

1日中日当たり良好。
 土壌はP07同様乾燥している。

埋設場所：パ口郊外 畑 整理番号：P09段々畑の石垣の下側

埋設日：2012年12月22日 掘出日：2013年1月27日



・掘削状況



・設置状況



・埋戻状況



・掘出状況

日当たり状況：低
土壤の湿気：有

日影部。周辺に雪が残っている。
土壤温度は低い。

埋設場所：パコ郊外 畑 整理番号：P10 果樹のあいだの畑

埋設日：2012年12月22日 掘出日：2013年1月27日



・掘削状況



・設置状況



・埋戻状況



・掘出状況

日当たり状況：良
土壌の湿気：低

ほぼ1日中日当たり良好。
土壌湿度はP06に近い。