



① 廊下で体重を測り診察を待つ患者（左）、廊下で待つ患者（右）



階段も混雑している様子



屋内に入りきれず外まで長蛇の列ができている外来受付



② 階段踊り場の壁の補修状態



診察室の壁も補修が必要



③ 耳鼻科は1部屋に3名の医師で診察



診察室は患者であふれている



④ 患者の家族が待機している場所（屋外）



患者及び家族が屋外で待機している



⑤ 1997年に無償で提供した機材

