


バングラデシュ国「メグナ川上流域水資源管理改善事業」
関連写真（11/20 開発協力適正会議配布用）

	
① 乾季のハオール地域の様子。稲作がおこなわれている。	② 雨季のハオール地域の様子。一面が海のようにになっている。
	
③ 乾季のハオール地域の様子。左奥は集落。	④ 雨季のハオール地域の様子（上空から）。居住地が島のように点在。
	
⑤ 微高地の集落（乾季）（周囲は水田）	⑥ 微高地の集落（雨季）（周囲は水没）



⑦ 波浪による侵食被害の状況。家のすぐ裏まで侵食されている。



⑧ 乾季の始め頃の潜水堤防。左側が水田。



⑨ 乾季の潜水堤防。法面には、護岸のための植栽工が施されている。



⑩ 雨季途中の潜水堤防。水位が上昇し、ほぼ水没している状況。一部越流により破損している。