



平成22年度対ヨルダン環境・気候変動対策無償資金協力
「南部地域給水改善計画」
 案件位置図・参考図



タフィーラ市内の複雑な露出分岐配



老朽化が激しく水漏れが発生している
ポンプ場

案件位置図



完成イメージ図

(類似案件「第2次ザルカ地域浄水施設改善計画」からの参照)