


平成 23 年度対ヨルダン環境・気候変動対策無償資金協力
「南部地域給水改善計画」
案件位置図・参考図




案件位置図



タフィーラ市内の複雑な露出分岐配



老朽化が激しく水漏れが発生している
ポンプ場



完成イメージ図

(類似案件「第 2 次ザルカ地域浄水施設改善計画」からの参照)