現在の廃棄物収集状況と我が国の無償資金協力で供与済の機材

(1)　現在のホムス市、ラタキア市の廃棄物収集状況

ホムス市の廃棄物収集状況
コンテナからの収集作業

ホムス市の既存廃棄物処理機材
老朽化が激しく、数も不足している

ラタキア市の廃棄物収集状況
廃棄物の路上集積場は廃棄物処理機材の不足から、収集しきれない廃棄物が散乱している

ラタキア市の廃棄物収集状況
夜間も積込作業を行っている。

ホムス市の医療廃棄物処理状況
最終処分場内の医療廃棄物処分場所

ラタキア市の医療廃棄物処理状況
国立病院の医療廃棄物焼却炉

(2)　「地方都市廃棄物処理機材整備計画」１期目の供与機材

【1 期目】8m^{3}コンパクタ車 (1)
製造工場での出荷待ち車両

【1 期目】8m^{3}コンパクタ車 (2)
全景

【1 期目】8m^{3}コンパクタ車 (3)
コンテナ反転動作確認（開始前）

【1 期目】8m^{3}コンパクタ車　(4)
コンテナ反転動作確認（反転中）

【1 期目】8m^{3}コンパクタ車 (5)
コンテナ反転動作確認（反転終了）

【1 期目】8m^{3}コンパクタ車 (6)
ごみ排出動作確認