

現在の廃棄物収集状況と我が国の無償資金協力で供与済の機材（添付1）

(1) 現在のホムス市、ラタキア市の廃棄物収集状況



ホムス市の廃棄物収集状況
コンテナからの収集作業



ホムス市の既存廃棄物処理機材
老朽化が激しく、数も不足している



ラタキア市の廃棄物収集状況
廃棄物の路上集積場は廃棄物処理機材の不足から、
収集しきれない廃棄物が散乱している



ラタキア市の廃棄物収集状況
夜間も積込作業を行っている。



ホムス市の医療廃棄物処理状況
最終処分場内の医療廃棄物処分場所



ラタキア市の医療廃棄物処理状況
国立病院の医療廃棄物焼却炉

(2) 「地方都市廃棄物処理機材整備計画」 1期目の供与機材



【1期目】8m³コンパクタ車 (1)
製造工場での出荷待ち車両



【1期目】8m³コンパクタ車 (2)
全景



【1期目】8m³コンパクタ車 (3)
コンテナ反転動作確認 (開始前)



【1期目】8m³コンパクタ車 (4)
コンテナ反転動作確認 (反転中)



【1期目】8m³コンパクタ車 (5)
コンテナ反転動作確認 (反転終了)



【1期目】8m³コンパクタ車 (6)
ごみ排出動作確認