

事業成果に関する写真

施工前 2014 年 12 月



施工前 2013 年 4 月



施工前 2015 年 4 月



バンフォラ工事指導 2015 年 6 月



施工後 2015 年 4 月



施工後 2015 年 4 月



施工中 2015 年 5 月



バンフォラ工事指導 2015 年 6 月



雨季中 2015 年 8 月



雨季中 2015 年 8 月



施工後 2015 年 5 月



結成会 2015 年 9 月



ダボクリ村における盛土工事の状況

雨季において通行可能となったとともに、ため池としても機能し、家畜の水問題が解決された。

ウラテンガ村における盛土工事の状況

雨季において通行可能となった。これにより今まで雨季に販売が不可能であった最寄りの町に作物の出荷が可能となった。

ムソバドゥグ村における道路整備の状況

雨季において泥濘化する道路が、雨季においても通行可能となった。ダボクリ村からの診療所へのアクセスが改善された。

“アンカバラケ”の活動状況

左工事を経験した工事リーダーは、農村から都市部にて道路整備技術を市民に伝えることができるようになった。