

## 事業内容、事業の成果に関する写真

### 【Mndinda ヘルスセンター】

#### 事業開始前から建築開始、その途中経過の様子



① 産科棟建設地の確定



② 基礎工事（掘削作業）の開始



③ 上部構造の完成



④ 窓枠レベルまでの外壁工事完了



⑤ 屋根レベルまでの外壁工事完了



⑥ 屋根の取り付けを完了し、外壁の塗装の仕上げ

#### 産科棟完成後の内装



病室 1



収納室



病室 2 : 看護師が出産後のお母さんたちの様子を見られるよう、病室と事務所の間に窓を取り付けた



分娩室には 3 台の分娩台を設置



産科棟内の廊下 : 高台にある Mndinda 産科棟内にはスロープを作り、妊産婦が歩きやすいよう工夫した



シャワー室

### 産科棟完成後の外装



車両を駐車できるように産科棟前を整備した



産科棟側面 1



産科棟前面



産科棟側面 2：高台に位置するため、非常に急だった砂利の斜面に石畳を敷き、整備した



トイレ



洗濯場と物干し竿



焼却炉と胎盤処理場

## 【Khuwi ヘルスセンター】

### 事業開始前から建築開始、その途中経過の様子



① エンジニアによる建設予定地のアセスメント



② 基礎工事（掘削作業）



③ 上部構造の仕上げ



④ 窓枠の取り付け



⑤ 屋根の基礎工事完了



⑥ 屋根の取り付け完了

### 産科棟完成後の内装



写真上：分娩室は3台の分娩台を設置できるようになっており、パーテーションを取り付け、出産が同時に行われてもプライバシーが確保できるよう工夫した

写真右：分娩室横の処置室



## 産科棟完成後の外装



産科棟の入口



産科棟の全景



既存の施設との往来がしやすいよう通路を整備し、また雨季でも濡れないよう屋根も設置した



産科棟の裏側



焼却炉



トイレ

【建設した産科棟に整備した医療機器】



血圧計



点滴スタンド



ベッド



デリバリーセット



薬剤用トレイ



バッグバルブマスク（新生児用）



吸引器（ペンギンサッカー）



消毒ドラム



聴診器



体重計、踏み台、ゴミ箱



診察台



分娩台



移動式スクリーン



車いす

【制作したポスターとカレンダー】

①



②



③



①産科棟での出産を促すポスター（左上）  
「出産予定のお母さんたちは、適切な処置（ケア）を受けられるよう、医療施設で出産しましょう」

②産前健診の受診を促す 2014 年度カレンダー入りポスター（上）  
「妊娠がわかったら、最初の3カ月以内に産前健診を受診しましょう」

③産後健診の受診を促すポスター（左）  
「出産したお母さんたちは、出産後1週間以内に産後健診を受診しましょう」