

1. 事業実施の様子

(1) 手術棟拡張工事の様子



柱の基礎工事の様子 (2012年12月)



土台の基礎工事の様子 (2013年1月)



屋根工事の様子 (2013年5月)



新手術室にタイルを敷く様子 (2013年5月)



天井張り替えの様子 (2013年6月)



水道管配備の様子 (2013年7月)

(2) 器材配備の様子



エアコンを配備した様子 (2013年6月)



手洗台を設置する様子 (2013年7月)



ガス中央制御室の様子 (2013年7月)



業者 (写真左) から、オートクレーブの引き渡しを受ける病院職員 (同右) (2013年8月)



手術室に配備した棚や台車 (2013年11月)



外科医と看護師が手術器具の仕分けをする様子 (2014年1月)

(3) 完成した手術棟と講習の様子



完成した手術棟の様子（2013年9月）



新手術室での手術の様子（2013年9月）



研修室でのミーティングの様子（2013年9月）



重症患者の回復室の様子（2013年9月）



地方病院の麻酔科スタッフに対する小児麻酔研修の様子（2013年12月）



研修医（写真右から2人目）の臨床研修の様子（2014年1月）（写真左がNPH医師）