

実地調査の様子



水源における水量の計測の様子



DNSA（国家水道局）職員による水質検査の様子



水源から村落への距離の測定の様子



GPS を用いて位置の測定をする様子



水源・貯水槽はこのような山間にあるため資材輸送も困難

建設活動



写真左：住民が建設作業を行う様子

写真下：貯水タンクへの道を整備する住民



整備された水源



貯水槽の基礎工事の様子



貯水槽本体の鉄筋を設置する様子



貯水槽本体の鉄筋を設置する様子



住民に工具の使い方を指示するスタッフ