



(左)日本人専門家と堰管理委員会のミーティングの様子、(右)日本人専門家による堰(ダム部分)視察の様子



(左)サイト近く、タウンチャー村の石切り場で資材を集める様子、(右)機材を運ぶ道路、橋を整備している様子



(左)測量をしている様子、(右)バックホーでダムの盛土を掘り出す作業をしている様子



(左)施工前の堤防の様子、(右)重機を入れて、木を切ったあとの堤防の様子



(左)ドーザーで堤防の盛土をならしている様子、(右)古い放水口（大雨のために側面が破損している）



(左)循環型農業研修の様子（座学）、(右)循環型農業研修の様子（実習） 籾殻を用いた米粉づくり