

エーヤワディー地域・カンター村



施行前 村人達は木の繊維等を使用して道路補修をしていたが、毎雨期後に補修が必要だった。



施工前写真



施行前 補修前、村人達はバイクで通行する事ができなかった為、道の手前にバイクを置き、徒歩で通行していた。



施工前写真



コミュニティミーティング 1



コミュニティミーティング 2

カレン州・ナウパライン



施工前



施工前



施工前



施工前



コミュニティミーティング 1