

【添付書類】 事業内容・事業の効果に関する写真

・研修センターの設備・機材の更新・修理



【屋根の張り替え①】老朽化で雨漏りのする古いトタンを外している様子。



【屋根の張り替え②】新しく青色塗装のトタン屋根に張り替えたことで雨漏りが無くなった。



【応接間の床】改修により床下に脚が突き抜けそうになること無く、歩くときも心配が無くなった。



【男性職員用トイレ・水浴び場】左側に水浴び場、右側にトイレ3箇所を新しく設置した。



【男性職員用トイレ・水浴び場外観】従来のものと併せて、男性職員と研修生にとって便利になった。



【男性職員寮の増築①】従来は倉庫として利用していた部屋に天井を設置している様子。

【添付書類】 事業内容・事業の効果に関する写真

・研修センターの設備・機材の更新・修理



【男性職員寮の増築】従来の倉庫内を改装して 8 部屋の個室を設置した。



【飲料水タンク新設工事】2014 年 8 月現在、手前の脚部分まで、工程表に沿って工事を進めている。



【機材の更新】停電時に利用する発電機



【機材の更新】農業用トラクター（手押し）

・灌漑システムの構造強化サブプロジェクト



【既存灌漑ダムの修繕】エンジニア、オイスカ、村人によるサリンゴン村での事前調査の様子。



【既存灌漑システムの修繕強化】エンジニア、オイスカ、村人によるチャウダカ村での事前調査の様子。