

シッダールタ母子専門病院周産期病棟建設の定点観測写真



①2011年8月25日



②2011年9月2日



③2011年9月14日



④2011年9月27日



⑤2011年10月11日




⑥2011年11月8日



⑦2011年11月22日



⑧2011年12月5日



⑨2011年12月27日



⑩2012年1月10日



⑪2012年1月25日



⑫2012年2月7日




⑬2012年2月21日



⑭2012年3月13日



⑮2012年4月24日

		
⑮2012年5月2日 (内装)	⑯2012年6月19日	⑰2012年7月3日
		
⑱2012年7月17日	⑲2012年7月31日	⑳2012年8月15日 (内装)
		
㉑2012年9月4日	㉒2012年9月28日 (内装)	㉓2012年10月2日
		
㉔2012年10月17日	㉕2012年11月12日	㉖2012年11月12日 (内装)
		
建設現場に設置したボード	コンサルタントによる建設モニタリング	派遣専門家 (右) によるモニタリング