

【事業内容に関する写真】

1. 灌漑施設整備事業

① カンタレ郡ミーガスウェア 貯水池

作業開始前の様子



水門設置作業 (2012年5月4日)



放水壁修復前 (2012年5月4日)



堤防：グラベル敷詰後 (2012年7月17日)



放水壁完成後 (2012年8月3日)



水門設置作業中 (2012年8月15日)



② カンタレ郡コーンガスウェア貯水池

作業開始前の様子



堤防：グラベル敷詰後（2012年7月17日）



水門ゲート取替え作業（2012年8月3日）



放水壁完成後（2012年8月3日）



③ カンタレ郡ヴィハーラガラウェワ貯水池

作業開始前の様子



堤防：グラベル敷詰後 (2012年8月3日)



放水壁：設置完了後 (2012年8月3日)



水門：ゲート交換 (2012年8月3日)



④ ゴマランカダウェラ郡 クダハラパウエワ貯水池

作業開始前の様子



堤防：嵩上げ作業完了後（2012年6月29日）



水門設置作業中（2012年6月28日）



水門設置完了後（2012年7月9日）



用水路設置作業中（2012年7月18日）



用水路設置作業中（2012年7月18日）



⑤ クッチャベリー郡 カットウクラム貯水池

作業開始前(決壊箇所)の様子



堤防：決壊箇所修復中(2012年5月25日)



堤防：嵩上げ作業中(2012年6月22日)



堤防：締固め作業完了箇所(2012年7月4日)



⑥ クッチャベリー郡 カンカニクラム貯水池

作業開始前の様子



堤防：締固め検査(2012年7月16日)



⑦ ムトゥール郡 マイルマリクラム貯水池

作業開始前の様子



堤防：締固め作業完了後（2012年7月24日）



放水壁：除去前（2011年10月20日）



放水壁：掘削作業中（2012年8月10日）



水門：既存（2011年10月20日）



水門：掘削作業中（2012年8月10日）



日本 NGO 連携無償資金協力事業 中間報告書

案件名：トリンコマレ県 国内避難民再定住地域におけるコミュニティ生計支援事業 第2期

事業期間：2012年3月3日～2013年3月2日(12月間)

団体名：特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン

⑧ ムトゥール郡ヴァンパディトータクラム貯水池

作業開始前の様子



堤防：締固め作業後（2012年7月24日）



放水壁：既存（2012年3月14日）



放水壁：新規放水壁設置のための掘削作業中（2012年7月30日）



2. コミュニティーレベルの酪農家収入向上支援事業

酪農組合によるコア・ファーマー候補者選定
(2012年3月15日)



コア・ファーマー候補者の家計調査
(2012年3月20日)



牛舎建設完了確認 (2012年06月1日)



飼料栽培用機材設置作業 (2012年6月15日)



乳牛配布 (2012年6月1日)



乳牛配布 (2012年7月26日)



飼育管理技術研修：州畜産局局長による研修
(2012年6月26日)



飼育管理技術研修：飼育に関する疑問点を質問する
コア・ファーマー (2012年7月18日)



搾乳を行うコア・ファーマー
(2012年6月14日)



獣医移動サービス：胎児の状態チェック
(2012年6月7日)



獣医移動サービス：健康状態チェックのための血液サンプル採取 (2012年6月7日)



獣医移動サービス：削蹄 (2012年7月18日)

