

【事業内容に関する写真】

1. 灌漑施設整備事業

① カンタレ郡ミーガスウェワ貯水池

作業開始前



放水壁修復前



堤防：グラベル敷詰後（2012年7月17日）



水門設置作業中（2012年8月15日）



修復完了後：放水壁外側（2012年11月29日）



サインボード設置作業（2013年2月27日）



② カンタレ郡コーンガスウェワ貯水池

作業開始前



堤防：グラベル敷詰後（2012年7月17日）



水門ゲート取替え作業（2012年8月3日）



放水壁完成後（2012年8月3日）



作業モニタリング（2012年10月5日）



修復作業完了後（2012年1月31日）



③ カンタレ郡ヴィハーラガラウェワ貯水池

作業開始前



堤防：グラベル敷詰後（2012年8月3日）



放水壁：設置完了後（2012年8月3日）



水門：ゲート交換（2012年8月3日）



水門設置完了後（2012年10月5日）



修復作業完了後（2012年1月31日）



④ ゴマランカダウェラ郡 クダハラパウェワ貯水池

作業開始前



堤防：嵩上げ作業完了後（2012年6月29日）



水門設置作業中（2012年6月28日）



用水路設置作業中（2012年7月18日）



農業開発局との最終検査（2012年12月13日）



修復作業完了後（2013年1月9日）



⑤ クッチャベリー郡 カットウクラム貯水池

作業開始前（決壊箇所）



堤防：決壊箇所修復中（2012年5月25日）



堤防：嵩上げ作業中（2012年6月22日）



堤防：締固め作業完了箇所（2012年7月4日）



グラベル敷詰作業（2012年10月2日）



修復作業完了後（2012年1月4日）



⑥ クッチャベリー郡 カンカニクラム貯水池

作業開始前



堤防：締固め検査（2012年7月16日）



堤防の芝敷き作業（2012年9月7日）



修復作業完了後（2012年9月7日）



⑦ ムトゥール郡 マイルマリクラム貯水池

作業開始前



堤防：締固め作業完了後（2012年7月24日）



放水壁：除去前



放水壁：掘削作業中（2012年8月10日）



水門：修復前



水門：掘削作業中（2012年8月10日）



降雨後の放水壁。貯水池内の余剰の水が貯水池から流れている様子。（2012年12月3日）



修復作業完了後（2012年12月13日）



⑧ ムトゥール郡ヴァンパディトータクラム貯水池

作業開始前



堤防：締固め作業後（2012年7月24日）



放水壁：修復前



放水壁：新規放水壁設置のための掘削作業中（2012年7月30日）



用水路延伸作業（2012年8月3日）



修復された貯水池の堤防外側で行われた稲作（2012年12月13日）



2. コミュニティーレベルの酪農家収入向上支援

酪農組合による Core Farmer 候補者選定
(2012年3月15日)



Core Farmer 候補者の家計調査
(2012年3月20日)



牛舎建設完了確認 (2012年06月1日)



飼料栽培用機材設置作業 (2012年6月15日)



乳牛配布 (2012年6月1日)



Core Farmer により清潔に整えられた牛舎と牛



郡事務所による酪農家組合研修（2012年9月22日）



畜産局による感染症予防のための巡回診療と血液検査（2012年10月25日）



搾乳した生乳を手にする受益者



酪農家組合内研修：Dairy Farmers Festival の開催（2013年2月12日）



3. 農業研修事業及び畑作種子配布

カンタレ郡にて、農業局講師による農業研修（2012年9月26日）



クッチャベリー郡の農業研修にて、種蒔き機の実習（2012年10月23日）



クッチャベリー郡にて、農業局講師による農業研修（2012年11月15日）



ゴマランカダウェラ郡にて、受領した畑作種子を運搬する受益者（2013年1月18日）



カンタレ郡にて、畑作種子配布時に農業局により再度研修内容のレビューが行われた（2013年1月28日）



ムトゥール郡にて耕作されたササゲ豆（2013年3月28日）



4. 粗大使の事業地ご視察

粗大使が、クッチャベリー郡 カンカニクラム 貯水池をご視察。（2013年5月20日）

