

添付資料：事業効果に関する写真



チェンカラディ郡にて開催された JEN バティカロ
ア事務所スタッフのためのオリエンテーション
(2012 年 3 月)



パディツパライ郡パニチャイディムンマリ地区にて
受益者に選定された住民への説明会
(2012 年 3 月)



キラン郡クドムビーマール地区にて農業用井戸
の掘削作業を監督する JEN スタッフ
(2012 年 5 月)



パディツパライ郡パニチャイディムンマリ地区にて
ベースライン調査を実施する JEN スタッフ
(2012 年 3 月)



ウェラウエリ郡パラディエッダイ地区にて
地質調査を実施
(2012 年 5 月)



ウェラウエリ郡パラディエッダイ地区にて
掘削開始
(2012 年 5 月)



ウェラウエリ郡パラディウエッタイ地区での
砕石作業
(2012 年 5 月)



井戸底に設置するリングビーム
(2012 年 5 月)



パディツパライ郡マーワディンマーリ地区にて
採用されたコミュニティー・ワーカーへの
オリエンテーション (2012 年 5 月)



野生の象によって破壊された
アイリヤオーダイ村の様子
(2012 年 5 月)



キラン郡クドムビーマーレ地区にて、
契約書をコミュニティー・ワーカーに手渡す
JEN スタッフ (2012 年 5 月)



キラン郡クドムビーマーレ地区へ運ばれる
井戸建設用資材
(2012 年 5 月)



ウェラウエリ郡パラディウエッタイ地区での
石工作業開始
(2012 年 4 月)



ウェラウエリ郡パラディウエッタイ地区での
石工作業進捗の様子
(2012 年 6 月)



パディツパライ郡マーディムナリー地区にて、
受益者が井戸を清掃する様子
(2012 年 7 月)



パディツパライ郡にて、
水を汲む受益者と家族
(2012 年 7 月)



パディツパライ郡にて、
井戸で洗濯をする受益者
(2012 年 7 月)



ウェラウエリ郡にて、水を汲む受益者
(2012 年 7 月)