

事業前の様子



東部アンパラ県ティルックコービル郡  
Kanchchikudichchiaru 地区。  
農業用井戸建設を予定している。




北部ムラティブ県 Visuvamadu east 地区  
紛争で破壊されたままの家庭用井戸



東部アンパラ県ティルックコービル郡  
Thangavellyuthapuram 地区。住民たちは写真のよ  
うな穴から水を汲んでいる。



北部ムラティブ県 Visuvamadu west 地区  
帰還民の家屋の例



東部アンパラ県  
井戸として使用されている穴を  
確認するスタッフ



北部ムラティブ県 Visuvamadu east 地区  
管理されず不衛生な井戸の様子