

2. 各グループの活動風景 (写真)



施工前



郡 : ケリチョ

グループ名 : リテイン

訓練参加数 : 25

訓練実施日 : 2015/3/30~2015/4/9

補修距離 : 130m

*路面には凹凸が多く、十分なかさ上げがなされていなかったため、路面を平らにし、かさ上げも行った。

施工後



郡 : ケリチョ

グループ名 : ソシオット

訓練参加数 : 25

訓練実施日 : 2015/3/25~2015/4/3

補修距離 : 80m

*路面には大きな溝があり、また滑りやすかったため、溝を修復すると共に滑り止めも作り、排水路も設置した。



郡 : ケリチヨ

グループ名 : ロンディアニ

訓練参加数 : 25

訓練実施日 : 2015/3/25~2015/4/2

補修距離 : 65m

* 路面は平坦でなく、排水路も塞がれていたため、路面を平らにし、排水路も修復した。



郡 : ケリチヨ

グループ名 : 土のう

訓練参加数 : 25

訓練実施日 : 2015/3/26~2015/4/3

補修距離 : 100m

* 排水路が道路の片側にしかなかったため両側に設置すると共に、路面を平坦に修復した。





郡 : キシイ
グループ名 : ボンキツ
訓練参加数 : 25
訓練実施日 : 2015/2/18~2015/2/27
補修距離 : 14m
*排水路もなく、路面には大きな溝があったため、雨水が滞留しないよう「土のう」を2層敷設し路面をかさ上げた。



施工前

施工後





郡 : キシイ

グループ名 : マラニ

訓練参加数 : 25

訓練実施日 : 2015/3/18~2015/3/27

補修距離 : 90m

*排水路がなく、平らな場所には雨水が溜まり通行不可能になっていたため、「土のう」を用い、道路状況を改善した。



郡 : ナクル

グループ名 : マウイング

訓練参加数 : 27


訓練実施日 : 2015/3/4~2015/3/13

補修距離 : 50m

*降水によって大きな溝ができていたため、路面を平坦に修復し、排水路も設置した。

施工前

施工後



	<p>郡 : ナクル</p> <p>グループ名 : マルティ</p> <p>訓練参加数 : 25</p> <p>訓練実施日 : 2015/3/4～2015/3/13</p> <p>補修距離 : 67m</p> <p>*路面に凹凸が多く水はけが悪かったため、マラム土を敷き、排水路も新たに設置した。</p>
	<p>郡 : ナクル</p> <p>グループ名 : ケブサ</p> <p>訓練参加数 : 25</p> <p>訓練実施日 : 2015/3/1～2015/3/12</p> <p>補修距離 : 104m</p> <p>*排水路がなく、平坦な場所には雨水が溜まる傾向があったため、路面に水が溜まらないよう「土のう」を用い、かさ上げした。</p>
	<p>郡 : ナクル</p> <p>グループ名 : チェンジメーカーズ</p> <p>訓練参加数 : 25</p> <p>訓練実施日 : 2015/3/4～2015/3/13</p> <p>補修距離 : 94m</p> <p>*郡議員から若者グループに対する寄付金が贈呈された。グループ内で寄付金を募り、会社登記の手続き中である。</p>