

事業内容、事業の成果に関する写真資料
＜新規深井戸掘削＞



サンゴン村 井戸孔内洗浄（2月）



テルピンサカン村 高架型貯水タンクの建設（12月）



テルピンサカン村 高架型貯水タンクの完成（12月）



サンゴン村 新規深井戸 掘削チーム（12月）



サンゴン村 井戸孔内洗浄直後に水を汲みに来た（2月）



サンゴン村 乾季になり溜れた ため池（11月）

＜既存井戸修繕＞



ミン村 既存井戸孔内洗浄（エアリフティング）（2月）



シンカ村 井戸修繕作業（フィッシング）（8月）



マジーゴン村 修繕事業の概要を読む村人（3月）



プウィンリン村 ボアホールカメラ孔内撮影（5月）



タマランピン村 揚水量回復（12月）



オシマウ村 揚水管に弁柄塗布作業（12月）

<長期維持管理活動>



ナマウ郡 エンジン分解実習（7月）



イエナンジャウ郡 技術トレーニング（9月）



マグウェ郡 情報共有ワークショップ（1月）



マグウェ郡 水管理委員会運営講習会（1月）



ポーウェイ村 水と衛生のワークショップ（11月）



カンピャ村 水と衛生のワークショップ（11月）