

事業前の様子（ムライティブ県）



ムライティブ県ブドゥクリルプ郡
Manakandal 地区
（帰還民家族が住んでいる家屋）



ムライティブ県ブドゥクリルプ郡
Manakandal 地区
（帰還した住民が建設した簡易な家庭用井戸）



ムライティブ県ブドゥクリルプ郡
Manakandal 地区
（水質調査も安全対策もされていない井戸から
水を汲む住民）



ムライティブ県ブドゥクリルプ郡
Manavalanpaddamuripu 地区
（住民が使用しているのは砂や泥が
混ざっている不衛生な井戸水）



ムライティブ県オッディスタン郡
Manavalanpaddamuripu 地区
（紛争中、荒廃した井戸の様子）



ムライティブ県オッディスタン郡
Thachadamban 地区
（住民によって補修されている途中の家庭用井戸）

事業前の様子（キリノッチ県）



キリノッチ県パッチラパライ郡
Ithavil 地区
（長く続いた紛争で荒廃した土地の様子）



キリノッチ県パッチラパライ郡
Ithavil 地区
（住民が暮らす家屋）



キリノッチ県パッチラパライ郡
Ithavil 地区
（住民は写真のような穴から水を汲んでいる）



キリノッチ県パッチラパライ郡
Muhamallai 地区
（紛争で破壊された井戸）



キリノッチ県パッチラパライ郡
Muhamallai 地区
（乾燥した土地で農作物もなかなか育たない）



キリノッチ県パッチラパライ郡
Muhamallai 地区
（水不足で乾いているバナナプラントの家庭菜園）