

事業開始時の写真
スーダン共和国「カッサラ州における水衛生環境改善事業」
特定非営利活動法人 難民を助ける会

	
安定した水の供給ができていないシンカットキナーブ・ウエスト村の給水所	配管に漏水がみられるシンカットキナーブ・ウエスト村の給水タンク
	
稼働せず放置されているアグドゥブ村の給水用エンジン	エンジンの仕様に合わず、使われていないアグドゥブ村の水ポンプ