


整理番号：No.26-7 氏名：本田圭一郎 埋設場所：熊本県南小国町
 B系列沈殿分離槽第2室流入側 埋設日：2013年1月8日 掘出日：2013年2月8日

写真なし

・掘削状況



・設置状況

ちくわ30g
 を10cm、20cmの深さの位置に埋める。



・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.26-8 氏名：本田圭一郎 埋設場所：熊本県南小国町
 B系列第1礫間接触酸化槽第1室流入側 埋設日：2013年1月8日 掘出日：2013年2月8日

写真なし

・掘削状況

写真なし

・設置状況

ちくわ30g
 を10cm、20cmの深さの位置に埋める。



・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.26-9 氏名：本田圭一郎 埋設場所：熊本県南小国町
 B系列第1礫間接触酸化槽第2室流入側 埋設日：2013年1月8日 堀出日：2013年2月8日

写真なし

・掘削状況



・設置状況

ちくわ30g
 を10cm、20cmの深さの位置に埋める。



・埋戻状況



・堀出状況

整理番号：No.26-10 氏名：本田圭一郎 埋設場所：熊本県南小国町
 B系列第2 礫間接触酸化槽吐し側 埋設日：2013年1月8日 掘出日：2013年2月8日

写真なし

・掘削状況



・設置状況

ちくわ30g
 を10cm、20cmの深さの位置に埋める。



・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.26-11 氏名：本田圭一郎 埋設場所：熊本県南小国町
 A系列沈殿接触ろ過槽吐出し側 埋設日：2013年1月8日 掘出日：2013年2月8日

写真なし

・掘削状況



・設置状況

ちくわ30g
 を10cm、20cmの深さの位置に埋める。



・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.26-12 氏名：本田圭一郎 埋設場所：熊本県南小国町
 B系列沈殿接触ろ過槽 流入側 埋設日：2013年1月8日 堀出日：2013年2月8日

写真なし

・掘削状況

写真なし

・設置状況
 ちくわ30g
 を10cm、20cmの深さの位置に埋める。



・埋戻状況




・堀出状況

整理番号 : No.26-13 氏名 : 本田圭一郎 埋設場所 : 熊本県南小国町 水田 1
埋設日 : 2013年1月8日 掘出日 : 2013年2月8日

写真なし

・掘削状況



・設置状況

ちくわ30g
を10cm、20cmの深さの位置に埋める。



・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.26-14 氏名：本田圭一郎 埋設場所：熊本県南小国町 水田 2
 埋設日：2013年1月8日 掘出日：2013年2月8日

写真なし

・掘削状況



・設置状況

ちくわ30g
 を10cm、20cmの深さの位置に埋める。



・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.26-15 氏名：本田圭一郎 埋設場所：熊本県南小国町
 国道442号線（法面）瀬の本地区 埋設日：2013年1月8日 掘出日：2013年2月8日

写真なし

・掘削状況



・設置状況
 ちくわ30g
 を10cm、20cmの深さの位置に埋める。



・埋戻状況

写真なし

・掘出状況

整理番号：No.26-16 氏名：本田圭一郎 埋設場所：熊本県南小国町 町道黒川線路肩
 埋設日：2013年1月8日 掘出日：2013年2月8日

写真なし

・掘削状況



・設置状況
 ちくわ30g
 を10cm、20cmの深さに埋める。

写真なし

・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.26-17 氏名：本田圭一郎 埋設場所：熊本県南小国町 みなみ浄化センター敷地内
 埋設日：2013年1月8日 掘出日：2013年2月8日

写真なし

・掘削状況

写真なし

・設置状況

ちくわ30g
 を10cm、20cmの深さの位置に埋める。



・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.26-18 氏名：本田圭一郎 埋設場所：熊本県南小国町 クリンセンター中原
 埋設日：2013年1月8日 掘出日：2013年2月8日

写真なし

・掘削状況



・設置状況

ちくわ30g
 を10cm、20cmの深さに埋める。



・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.26-19 氏名：本田圭一郎 埋設場所：熊本県南小国町 耕起されていない畑
 埋設日：2013年1月8日 掘出日：2013年2月8日

写真なし

・掘削状況



・設置状況

ちくわ30g
 を10cm、20cmの深さの位置に埋める。



・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.26-20 氏名：本田圭一郎 埋設場所：熊本県南小国町 耕起された畑
 埋設日：2013年1月8日 掘出日：2013年2月8日

写真なし

・掘削状況



・設置状況

ちくわ30g
 を10cm、20cmの深さに埋める。



・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.27-1 氏名：木村・中根・照屋 埋設場所：読谷村楚部浄化センター
埋設日：2012年12月8日 掘出日：2013年1月14日

写真なし

・掘削状況

写真なし

・設置状況

写真なし

・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.27-2 氏名：木村・中根・照屋 埋設場所：読谷村楚部浄化センター
 埋設日：2012年12月8日 掘出日：2013年1月14日



・ 10cm掘出状況



・ 10cm掘出状況



・ 20cm掘出状況



・ 20cm掘出状況

整理番号：No.27-3 氏名：木村・中根・照屋 埋設場所：読谷村楚部浄化センター
 埋設日：2012年12月8日 掘出日：2013年1月14日

写真なし

・掘削状況

写真なし

・設置状況

写真なし

・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.27-4 氏名：木村・中根・照屋 埋設場所：読谷村楚部浄化センター
 埋設日：2012年12月8日 掘出日：2013年1月14日

写真なし

・掘削状況

写真なし

・設置状況

写真なし

・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.27-5 氏名：木村・中根・照屋 埋設場所：読谷村楚部浄化センター
埋設日：2012年12月8日 掘出日：2013年1月14日

写真なし

・掘削状況

写真なし

・設置状況

写真なし

・埋戻状況



・掘出状況

整理番号：No.27-6 氏名：木村・中根・照屋 埋設場所：読谷村楚部浄化センター
 埋設日：2012年12月8日 掘出日：2013年1月14日

写真なし

・掘削状況

写真なし

・設置状況

写真なし

・埋戻状況



・掘出状況