


# 「ンドラ市上水道改善計画」


## (1) プロジェクトの位置図




## (2) 現況



配水管が露出し、漏水している。



## (3) 完成予想図



配水管及び浄水場の改修



送水管が破損している為、  
漏水箇所まで水を汲みに来ている。



公共水栓の建設