


キルギス共和国における本案件実施地図・写真



(© UNICEF/Kyrgyzstan)

冬期の気温は氷点下に及ぶにもかかわらず、
暖房器具が作動していないため上着や防寒
具を着用したまま授業を受けている



(© UNICEF/Kyrgyzstan)



(© UNICEF/Kyrgyzstan)

小学校の暖房施設
完全に機能しておらず危険



(© UNICEF/Kyrgyzstan)

(上) 幼稚園 (下) 小学校
旧ソ連時代から使用されており校
舎や家具は老朽化している